



RAILS DE GUIDAGE ET ACCESSOIRES

DESCRIPTIF

FESTOOL

Pour des coupes, des rainures et des pistes perforées.

Déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints ou un pare-éclats pour un sciage sans éclat.

Accessoires disponibles : 3 serre-joints pour fixer les rails, 3 pièces de raccordement pour faire des rails plus longs, 1 poignée double-ventouse pour déplacer le rail, des bandes glissantes, antidérapantes et des pare-éclats.



DETAILS

Pour des coupes, des rainures et des pistes perforées.

Code	Modèle	Désignation	Dimensions	Ca
506387	FS/2 - 491499	Rail de guidage	L : 800 mm	Pour sci
506387A	FS/2 - 491498	Rail de guidage	L : 1400 mm	Pour sci
506387B	FS/2 - 491502	Rail de guidage	L : 2400 mm	Pour sci
506387C	FS/2 - 491501	Rail de guidage	L : 3000 mm	Pour sci
506387E	FS/2 - 496939	Rail de guidage - LR 32	L : 1400 mm	Pou
506389	FSV - 482107	Pièce de raccordement	-	Ass
506390	FSZ 120 - 489570	Blister de 2 serre - joint	Capacité : 120 mm	Pour
506390A	FS - RAPID/R - 489790	Serre joint avec 2 mâchoires de serrage et de fixation	-	Pour rails -
506390AA				
506390B	FS-HZ 160 - 491594	Serre - joint avec crantage	Capacité : 160 mm	Pour
506390C	Gecko Dosh-Set - 493507	Poignée double - ventouse + adaptateur	-	Pour po
506391	FS-GB - 491741	Rouleau de bande glissante verte	L : 10 m	



506392	FS-HU 10M - 485724	Rouleau de bande antidérapantes noir	L : 10 m	
506391A	FS-SP 1400/T - 495207	Pare-éclat transparent	L : 1400 mm	
506391B	FS-SP 5000/T - 495209	Pare-éclat transparent	L : 5000 mm	

